

## BOLETÍN DE PRENSA N° 9

### Resumen de la situación actual en el sector del puente Yucao

- *Desde las siete de la mañana se dio paso por un planchón.*
- *Las obras de reparación del puente siguen sin contratiempos y el concesionario mantiene el compromiso de terminarlas el 7 de diciembre.*

**Villavicencio, diciembre 3 de 2020.** La situación actual en el sector del puente Yucao, en la vía Puerto López - Puerto Gaitán es la siguiente:

Desde las 7 de la mañana se dio paso por planchón en el río Yucao, en la vía Pto López - Pto Gaitán. Podrán movilizarse vehículos de hasta 40 toneladas, excepto los que transporten sustancias peligrosas y material agregado.

El paso de los vehículos por el planchón no tiene ningún costo para los usuarios, pero por razones de seguridad, este sistema funcionará de 6:00 am a 6:00 pm.

El concesionario mantiene el compromiso de dar al servicio el puente en el transcurso del 7 de diciembre, de acuerdo con el cronograma acordado con el contratista que realiza las obras.

Una vez se restablezca el paso por el puente, el viaducto quedará habilitado para vehículos de hasta **52 toneladas de peso**, pero deberá pasar solo un vehículo a la vez.

Este jueves, también, desde las 7:00 am se permitió el paso de motocicletas por el puente, gracias a que el miércoles quedaron instaladas 6 barras de alta resistencia que sirven para rehabilitar la viga principal. Estos vehículos deben movilizarlos sus conductores a pie y apagadas.

Adicionalmente, se sigue permitiendo el paso de peatones por el puente entre las 6:00 am y las 6:00 pm y el trasbordo de carga desde las 6:00 pm hasta las 6:00 am.

En relación con el carretable alterno por Los Japoneses, hoy continúa la atención de puntos críticos y adición de crudo de río entre el K0 y K5. La Gobernación del Meta y el municipio de Puerto López cuentan con maquinaria allí y gestionan el material para atender estos puntos.